

RBP-027-2023

San Isidro, 9 de marzo de 2023

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores

Atención: Registro Público del Mercado de Valores
Referencia: Hecho de Importancia

De conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución N° 005-2014-SMV/01 del 17 de marzo de 2014, cumplimos con adjuntar en calidad de Hecho de Importancia el Comunicado N° 003-2023 del 9 de marzo de 2023, titulado “OPERACIONES DE ARRANQUE EN NUEVA REFINERÍA TALARA SE DESARROLLAN CON NORMALIDAD”.

Atentamente,

Luis Sánchez Torino
Representante Bursátil
Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A.

OPERACIONES DE ARRANQUE EN NUEVA REFINERÍA TALARA SE DESARROLLAN CON NORMALIDAD

Con relación a las versiones periodísticas en el sentido de haberse producido graves afectaciones en las instalaciones de la Nueva Refinería Talara, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas hoy en la ciudad de Talara, Petroperú aclara lo siguiente:

1. Las actividades de la Nueva Refinería Talara (NRT), vinculadas a su proceso de arranque gradual y progresivo, se vienen ejecutando con plena normalidad, con personal especializado propio; así como de las empresas contratistas.
2. El agua que se observó frente a uno de los ingresos a este complejo industrial tuvo como causa la acumulación de lodo y residuos sólidos provenientes de la ciudad, lo que originó la obstrucción de los ductos en el canal principal, los cuales fueron inmediatamente despejados por personal contratista de Petroperú.
3. Los trabajos para culminar las labores de limpieza se mantienen, previéndose que concluyan en las próximas horas. Para ello, se activó de inmediato el Plan de Lluvias de la NRT, el cual contempla la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros civiles y otros, quienes vienen trabajando arduamente para lograr su cometido.
4. Cabe precisar que tanto las Unidades de Proceso y demás partes de la infraestructura del complejo refinero, se encuentran totalmente despejadas, gracias al adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje ubicados en la NRT.
5. Petroperú reitera que, si bien se han presentado precipitaciones en la zona norte de nuestro país, estas no han generado daños en la Nueva Refinería Talara que impacten en el cronograma de su proceso de arranque.

San Isidro, 9 de marzo de 2023

