

RBP-086-2023

San Isidro, 21 de setiembre de 2023

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores

Atención: Registro Público del Mercado de Valores
Referencia: Hecho de Importancia

De conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución N° 005-2014-SMV/01 del 17 de marzo de 2014, cumplimos con adjuntar en calidad de Hecho de Importancia la Nota de Prensa N° 134-2023 de fecha 21 de setiembre de 2023, titulada “PETROPERÚ REPORTA NUEVO CORTE EN OLEODUCTO NORPERUANO”.

Atentamente,

Luis Sánchez Torino
Representante Bursátil
Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A.

PETROPERÚ REPORTA NUEVO CORTE EN OLEODUCTO NORPERUANO

✓ **Contingencia se reportó en Urarinas, región Loreto**

Una nueva contingencia se ha identificado en el kilómetro 62+459 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en el distrito Urarinas, provincia Loreto, región Loreto, en un hecho causado por terceros, activándose de inmediato el Plan de Contingencia, que incluyó la movilización al lugar de personal especializado de Petroperú, para las respectivas labores de contención del crudo.

De forma simultánea se coordinó con contratistas -que realizan trabajos en la zona- a fin de apoyar en las actividades de instalación de barreras, lográndose contener la fuga. En las próximas horas se reforzará la tubería mediante la instalación de una grapa emperrada una vez que se complete su traslado al lugar.

Petroperú ha informado del hecho a las autoridades correspondientes, incluyendo organismos fiscalizadores, para que realicen la respectiva supervisión del evento e investigar las causas de este.

Incidentes en el ONP

Durante el año 2022 se registraron 14 contingencias causadas por terceros, de las cuales 12 ocurrieron en el Tramo I. En lo que va del año 2023 se han registrado 10 contingencias producidas también por terceros, de las cuales 8 han ocurrido en Tramo II y 2 en Tramo I.

Lima, 21 de septiembre de 2023